	FORMATO			
REGISTRO DE ENTREGA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
0	AREA TECNICA - DISEÑO Y CONSTRUCCION	4	Construactiv	

FECHA				PROFESIONAL		APERTURA	
			CONSULTORÍA Nº	RESPONSABLE	REMODELACIÓN		
30	MARZO	2024				CIERRE	✓

2. DATOS DEL CLIENTE:

## I. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RECIBO:









Nombre del Propietario		MARTHA LEGUIZAMON JIMENEZ							
CC propietario		51.744.XXX DE BOGOTA D.C.							
Teléfono		310 7511XXXX							
Correo electrón	ico	marthalequiiXXXX@gmail.com							
Dirección		CL 21 87b 47				A	pto/casa		XXXXX
ärea intervenida	a (M2)	10	00		Estrato			4	
	SI	NO			OBSER\	/ACION	ES		
1. Agua	<b>V</b>								
2. Alcantarillado	· 🗸								
3. Energía	V								
4. Teléfonos	<b>V</b>								
5. Gas	V								
6. TICS									
6. Licencia de construcción	<b>7</b>		Licencia vig	ente por	AR CONSTRUCCIO	NES			
	USC	ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	7	6. Baldío			Garaje	SI	1	NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cul	tural*		Cuantos				
3. Industrial		8. Mixto			Uso del garfaje	PARQ	UEADERO		
4. Institucional		9.Otro?			Comercio	SI		NO	
5. Recreacional		Cual:			Area de garajes	30 M2			

3	DESCRIPCIO	ON Y ESTAD	O DEL PREDIO	ANTES DE IN	NTFRVFNIR

APARTAMENTO RECIBIDO TOTALEMNETE TERMINADO DADO PARA REMODEALCION DE SU COCINA, BAÑOS, AMPLIACION D EEESPACIOS COMO SALA COMEDOR, AMPLAICION DE ALTILLO.

CAMBIO DE PISOS POR MADERA MACIZA CEDRO; QUE COSNTA DE 3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, SALA - COMEDOR Y CUBIERTA INCLIRETA INCLINADA A 45° EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO.

DEMOLICION DE MUROS PARA AMPLAIR AMBIENTE DE SALA COMEDOR, ELIMINADO UNA DE LAS HABITACIONES EN PRIMER NIVEL

DEMOLICION DE MUROS DE COCINA PARA DEJAR COCINA ABIERTA INTEGRADA A LA ZONA SOCIAL.


REUBICACIÓN DE ZONA DE LAVANDERIA CERRANDO INGRESO Y DANDO APERTURA POR EL PASILLO. CAMBIO DE PUNTOS DE AGUA, DESAGUE, ELECTRICOS PARA UBICACIÓN DE LAVADORA Y FREGADERO.

EN SEGUNDO NIVEL, REMODELACION DE BAÑO, DEMOLICIONDE MUROS PARA CONSTRUIR PLACA DE ENTREPISO LIVIANA EN FIBROCEMENTO Y GENERAR DOS AMBIENTES INDEPENDIENTE.

REUBICACIÓN DE PUNTOS LECTRICOS, TABLERO DE PROTECCION, NUEVAS ILUMINACIONES

	FORMATO		435
	REGISTRO DE ENTREGA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
0	AREA TECNICA - DISEÑO Y CONSTRUCCION	4	Construacti





Descripción

## PLANOS DE DISEÑO DE COCINA



Descripción

PISO EN MADERA CEDRO + PINTURA RANANIA



Descripción


## RENDER DE DISEÑO DE COCINA Y FOTO DEL ESTADO REAL FINAL



Descripción

ALTILLO TERMINADO CON CIELO RASO MACHIMBRE MADERA Y PISO EN CEDRO + MUROS + PAÑETE+ESTUCO+PINTURA

	FORMATO				
	REGISTRO DE ENTREGA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
0	AREA TECNICA - DISEÑO Y CONSTRUCCION	4	Construactiva		





Descripción

ESCALERA ENCHPADA EN MADERA + PASILLO CON PORCELANATO DE **ATTMOSFERAS** 





Descripción

ADECUACIÓN DE ALTILLO CON STRCUTURA METALICA





Descripción

PROCESO DE PULIDO DE PISOS + MUROS + PAÑETE+ESTUCO+PINTURA 3 MANOS





Descripción

**DEMOLCION DE MUROS PARA AMPLIACION DE ESPACIOS** 

ELABORÓ: (Firma) 4MN CONSTRUACTIVA (Nombre) Profesional Técnico - Contratista RECIBIO: (Firma)

(Nombre)

Profesional Técnico - Contratante

Página 3 REGISTRO FOTOGRAFICO MCLJ.xlsx